

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
CENTRO SCT TABASCO
UNIDA GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS
UNIDAD DE LABORATORIOS

TRAMOS PARA VERIFICACION DE CALIDAD 2014

N°	CARRETERA	UBICACIÓN	META	TIPO DE TRABAJO					
					C-1	C-2	C-3	C-4	C-5
RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES			6.7						
3	LIBRAMIENTO VILLAHERMOSA	KM. 18+000 AL KM. 22+700	4.7	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE TERRACERIAS. OBRAS DE DRENAJE Y PAVIMENTOS	20	20	20	80	40
8	VILLAHERMOSA - TUXTLA GUTIERREZ	KM. 2+500 DISTRIBUIDOR VIAL "GUAYABAL"	1	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE TERRACERIAS. OBRAS DE DRENAJE Y PAVIMENTOS	20	10	20	60	10
9	LIBRAMIENTO DE VILLAHEMOSA	ENTRONQUE FRONTERA	1	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE TERRACERIAS. OBRAS DE DRENAJE Y PAVIMENTOS	20	5	20	60	10
RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS ALIMENTADORAS			13.35						
10	EL TRÍUNFO- LA HULERIA	KM 7+500 AL KM 11+500	4	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE TERRACERIAS. OBRAS DE DRENAJE Y PAVIMENTOS	0	0	30	0	0
11	E.C. (JONUTA - ZAPATERO)- LOS PAJAROS - LOS BUCHECOS	KM 4+200 AL KM 6+200	2	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE TERRACERIAS. OBRAS DE DRENAJE Y PAVIMENTOS	0	0	20	0	0
14	EL AGUILA – EL TINTO – ASUNCION – BENITO JUAREZ	KM 15+000 AL 18+000	3	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE TERRACERIAS. OBRAS DE DRENAJE Y PAVIMENTOS	0	0	30	0	0
15	EL AGUILA – EL TINTO – ASUNCION – BENITO JUAREZ	KM 18+000 AL 21+00	3	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE TERRACERIAS. OBRAS DE DRENAJE Y PAVIMENTOS	0	0	15	0	0
16	SANTA CRUZ-JALAPITA-EL BELLOTE	KM. 17+450 AL 16+100	1.35	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE TERRACERIAS. OBRAS DE DRENAJE Y PAVIMENTOS	0	0	10	0	0
RESIDENCIA GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS			42						
17	VILLAHERMOSA - CD. DEL CARMEN Y RAUDALES DE MALAPASO - EL BELLOTE	KM 160+900, KM 161+900	1	CONSERVACION PERIODICA DE 1 PUENTE VEHICULAR Y 3 PUENTES PEATONALES	0	0	0	0	0
21	VILLAHERMOSA - CD. DEL CARMEN (CPO. A Y B)	KM 14+000 AL KM 21+000	14	TRABAJOS DE CONSERVACION PERIODICA MEDIANTE RIEGO DE SELLO	0	0	0	0	0
22	VILLAHERMOSA - CD. DEL CARMEN	KM 30+000 AL KM 56+000	26	TRABAJOS DE CONSERVACION PERIODICA MEDIANTE RIEGO DE SELLO	0	0	0	0	0
25	VILLAHERMOSA - TUXTLA GUTIERREZ	KM 4+000	1	ATENCION A PUNTO DE CONFLICTO	0	0	0	0	0
TOTAL KM.			62.05	TOTAL DE ENSAYES	60	35	165	200	60

NOMENCLATURA

C-1	Muestreo, ensaye e informe de calidad de materiales para cuerpo de terraplén	C-23	Determinación del índice de perfil
C-2	Muestreo, ensaye e informe de calidad de materiales para capa subyacente	C-24	Determinación del coeficiente de fricción
C-3	Muestreo, ensaye e informe de calidad de materiales para capa subrasante	C-25	Determinación de la susceptibilidad a la humedad y a la deformación permanente por rodera con el analizador (HWT), en una mezcla asfáltica compactada
C-4	Muestreo, ensaye e informe de grado de compactación en materiales de cuerpo de terraplén	C-26	Determinación del Valor de Azul de Metileno
C-5	Muestreo, ensaye e informe de grado de compactación en capa subyacente		Para Filler y Finos
C-6	Muestreo, ensaye e informe de grado de compactación y espesor en capa subrasante	C-27	Revisión e informe de la aplicación de riego de impregnación
C-7	Muestreo, ensaye e informe de calidad de materiales para capa de sub-base	C-28	Revisión e informe de la aplicación de riego de liga
C-8	Muestreo, ensaye e informe de grado de compactación y espesor en capa de sub-base	C-29	Muestreo, ensaye e informe de calidad de material pétreo para riego de sello
C-09	Muestreo, ensaye e informe de calidad de materiales para capa de base hidráulica		
C-10	Muestreo, ensaye e informe de grado de compactación y espesor en capa de base hidráulica	C-30	Muestreo, ensaye e informe de calidad de material pétreo tratado
C-11	Muestreo, ensaye e informe de calidad en emulsión asfáltica	C-31	Muestreo, ensaye e informe de grado de compactación y espesor del material tratado
		C-32	Resistencia a la compresión simple e informe de
C-12	Muestreo, ensaye e informe de calidad en cemento asfáltico	C-33	Muestreo, ensaye e informe de calidad de material pétreo para concreto hidráulico
		C-34	Muestreo, ensaye e informe de concreto hidráulico fresco y endurecido

C-13	Muestreo, ensaye e informe de calidad en asfalto modificado	C-35	Determinación de acabados en capas de concreto hidráulico de rodadura
		C-36	Determinación del índice de perfil
C-14	Muestreo, ensaye e informe de calidad en emulsión asfáltica modificada	C-37	Determinación del coeficiente de fricción
		C-38	Muestreo y envío de pintura para señalamiento horizontal
C-15	Muestreo, ensaye e informe de calidad en asfalto grado PG	C-39	Muestreo y envío de acero de refuerzo para puentes
C-16	Muestreo, ensaye e informe de calidad de material pétreo para mezcla asfáltica	C-40	Informe semanal de la verificación de calidad realizada por obra, para presentar los resultados obtenidos, sus observaciones y recomendaciones.
C-17	Muestreo, ensaye e informa de calidad de mezcla asfáltica	C-41	Informe del análisis comparativo entre el control y la verificación de calidad de terracerías y capas de pavimento, y recomendaciones
		C-42	Informe del análisis comparativo entre el control y
C-18	Muestreo, ensaye e informe de calidad de material pétreo para mezcla asfáltica	C-43	Informe de la verificación de los procesos constructivos de los conceptos de la obra.
C-19	Muestreo, ensaye e informa de calidad de mezcla asfáltica	C-44	Informe de la calidad de acabados en la capa de rodadura
C-20	Informe de temperaturas de tendido y compactación	C-45	Informe final de verificación de calidad efectuada en una obra
C-21	Muestreo, ensaye e informe de grado de compactación y espesor en capas asfálticas	C-46	Informe ejecutivo de verificación de calidad
C-22	Determinación de acabados en capas asfálticas de rodadura		

CONCEPTOS DE OBRA

C-6	C-7	C-8	C-9	C-10	C-11	C-12	C-13	C-14	C-15	C-16	C-17	C-18	C-19	C-20	C-21	C-22	C-23	C-24	C-25	C-26	C-27
40	1	10	5	20	5	2	1	0	2	2	8	0	0	6	20	1	1	1	0	1	0
25	0	0	7	15	5	1	1	1	1	2	8	0	0	3	15	1	1	1	0	1	0
25	0	0	7	15	5	1	1	1	1	2	8	0	0	2	15	1	1	1	0	1	0
40	0	0	6	20	4	1	1	2	0	2	10	0	0	8	15	1	1	1	0	1	2
30	0	0	3	10	3	1	0	1	0	2	5	0	0	4	10	1	1	1	0	1	1
40	0	0	5	15	3	2	0	1	0	2	7	0	0	7	15	1	1	1	0	1	1
35	0	0	5	15	3	2	0	1	0	2	6	0	0	7	15	1	1	1	0	1	1
30	0	0	3	5	1	1	0	1	0	2	3	0	0	4	8	1	1	1	0	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	7
0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	10
0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	2	3	0	0	2	10	1	1	1	0	0	0
265	1	10	41	115	35	11	5	10	6	18	58	0	0	43	123	12	12	12	0	8	23

